



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

www.mdpggeo.cz

Název projektu:

„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“

Reg. č.:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pasport hřbitova, Dolní Čermná 2019

Zakázka č. : OB-0511/2019



Vypracovala: Vymětalíková Šárka, Mgr.

Datum: 5. 3. 2020



MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202
763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 131 000
fax: +420 577 131 277
GSM : +420 608 866 306

IČO 25 58 83 03,
DIČ CZ 25 58 83 03
číslo účtu: QTIBANK a.s. 5003881002 / 2600



1. Souhrnné údaje

Název zakázky:	Pasport hřbitova, Dolní Čermná 2019
Typ zakázky:	Pasport majetku
Číslo zakázky:	OB-0511/2019
Datum:	17. 2. 2020
Objednal:	Městys Dolní Čermná
Kraj:	Pardubický
Rozsah prací:	Hřbitov Dolní Čermná
Souřadnicový systém:	S-JTSK

2. Použité podklady

- Katastrální mapa
- Původní mapa hřbitova
- Smlouvy a hřbitovní knihy
- Ortofoto

3. Postup zpracování

3.1. Úvod

Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova pro obec Dolní Čermná.

3.2. Použitý software

Při zpracování předmětu díla byl použit software:

- Geoslam,
- ArcGIS,
- kancelářský balík Microsoft Office.

3.3. Předmět díla byl koncipován do šesti etap:

- 1) přípravné práce v kanceláři,
- 2) terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,
- 3) zpracování zaměření hřbitova,
- 4) naplnění datové základny pasportu hřbitova,
- 5) analýza současného stavu hřbitova a smluv,

- 6) kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

4. Současný stav hřbitova

Areál hřbitova v obci Dolní Čermná se rozprostírá na ploše 2081 m² s celkovým počtem 344 hrobových míst. Hřbitov je ohraničen zdí se třemi vstupními bránami. Zdroj vody a nádoby pro odkládání odpadu se nacházejí při východním vstupu na hřbitov. K dispozici jsou také informační tabule v jižní části hřbitova.

5. Plán investičních potřeb

V doporučujeme rekonstrukci hřbitovní zdi, která je na mnohých ve špatném stavu. Současně s opravou zdi doporučujeme rekonstrukci vstupních bran, především západní a východní. Dále navrhujeme rekonstrukci kostela a přilehlých budov, jejichž omítky na mnoha místech opadají. V areálu hřbitova se nacházejí chodníky z dlažebních kostek, které jsou v dobrém stavu, ačkoliv jsou prorostlé trávou. Chodník vedoucí k jižní bráně je z plochých čtvercových dlaždic, které doporučujeme nahradit dlažebními kostkami. Dále navrhujeme upravit místo pro čerpání vody, a to vybudovat zpevněnou plochu v okolí zdroje vody, upravit samotný kohoutek a pořídit stojany na konve. Pro zlepšení světelných podmínek především v zimních měsících doporučujeme hřbitov osadit sadovým osvětlením.

6. Výsledky zpracování

Celkem pasportizováno:

- | | |
|------------------|------------|
| • Hrobová místa | 344 |
| • z toho volných | 13 |
| • Pohřbení | 773 |
| • Smlouvy | 336 |

7. Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva ve formátu A4
- Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 110
- Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3
- Digitální data na CD (data, dokumentace, fotodokumentace, mapa)